

Międzyrzecz, 26.11.2012 r.

BIP
2/2
A

**Pani
Maria Kijak
Radna Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu**

Nr sprawy: BR.0003.203.2012

Odpowiadając na Pani interpelację z 29 października 2012 r. dotyczącą drogi gminnej nr 003505F relacji droga powiatowa nr 1345F (Gorzycyca) – droga powiatowa nr 1346F (Św. Wojciech) oraz drogi gminnej nr 003506F relacji droga gminna nr 003505F (Św. Wojciech) – Wojciechówek – droga wojewódzka nr 137 informuję, że:

Ad. wprowadzenia ograniczenia prędkości

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) nie stosuje się znaków B-33, jeżeli kierujący w jednoznaczny, niebudzący wątpliwości sposób może ocenić geometrię drogi oraz jej stan techniczny. Jednocześnie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.), kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Na przedmiotowej drodze, z uwagi na ograniczenia natury technicznej oraz jej geometrię, kierujący pojazdem obowiązany jest jechać z taką prędkością, aby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia. W przypadku łamania obowiązujących przepisów, organ kontroli ruchu drogowego powinien egzekwować ich przestrzeganie i stosownie nakładać mandaty karne.

Ad. wyrównania nawierzchni drogi gminnej

Nawierzchnia drogi gminnej nr 003506F na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1345F w miejscowości Wojciechówek została wyrównana.

Ad. przycinki krzewów

Krzewy, rosnące w polu widoczności - przy zbliżeniu się do skrzyżowania po prawej stronie drogi gminnej - zlokalizowane poza terenem naszej drogi i zostały przycięte bez naszego udziału.

Ad. uzupełnienia znaku drogowego przed mostem na rzece Obra

W wyniku przeprowadzonej kontroli oznakowania pionowego mostu nie stwierdzono braku tarczy znaku B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t”. Natomiast przed wjazdem na most od strony Świętego Wojciecha brakuje tarczy znaku F-4 z nazwą rzeki, która w ramach bieżącego utrzymania zostanie zamontowana.

- Otrzymują:
1. Adresat
 2. Biuro Rady w miejscu
 3. Wydział OA w miejscu
 4. aa/WGK.7225.121.2012



Z up. BURMISTRZA
Ryszard Szymański
mgr inż. Ryszard Szymański
SEKRETARZ GMINY